



# Pertes de charge linéiques TUBES PEX – Température d'eau = 50°C



# Pertes de charge linéiques TUBES ACIER (en pouces) – Température d'eau = 50°C



# Pertes de charge linéiques TUBES CUIVRE – Température d'eau = 50°C

