

Fiche Méthode

Exploiter les mesures (2)



Rapatrier les données de la VTT vers l'ordinateur

Rapatrier les données



● Cliquer sur l'icône
Rapatrier une courbe vers le PC

● On obtient la fenêtre :




● Dans la fenêtre de gauche, sélectionner le fichier à rapatrier.

● Cliquer sur le bouton « Rapatrier » en bas.



● Le fichier apparaît alors dans la fenêtre de droite.



● Le sélectionner dans la fenêtre de droite en cliquant dessus.

● Cliquer le bouton « Ouvrir » pour la visualiser.

