



CONCOURS PHOTO – Zoom sur les Risques

Fiche de participation

A déposer avant le 30 mai 2025 sur web.esst@ac-nantes.fr

Le dépôt de la fiche de participation nécessite l'obtention des autorisations de droit à l'image associées aux productions si les participants sont identifiables.

Etablissement	LYCEE PROFESSIONNEL RENE COUZINET (Challans)
Classe participante (niveau et spécialité)	Seconde BAC PRO MNTE (électricien)
Enseignant(s) pilote(s) du projet	M.Chaberlot (P.S.E) / M.Bouston (DDFPT)
Autres personnes ressources	Luka BILLECOQ / Hugo ROY (classe 2MNTE)


« Intervention sur tableau électrique »

L'opérateur intervient sur un tableau électrique sous tension supervisé par son chef d'équipe stressant et stressé.

Les dangers repérés sont les suivants :

- 1 L'opérateur ainsi que le chef d'équipe ne portent pas leurs EPI
- 2 Le poste de travail n'est pas ordonné (fils électriques au sol, caisse à outils en équilibre)
- 3 Posture de l'opérateur inadaptée
- 4 Le chef d'équipe a une attitude stressante envers l'opérateur
- 5 Le poste de travail est sous tension et sans consignation


1 Photo de la situation contenant des risques



2 Photo de la situation contenant les mesures de prévention mises en place



3 Photo de la situation sur laquelle les risques sont identifiés par des numéros



4 Tableau d'analyse de la situation

Numéro	Description de la situation à risque	Identification des conséquences sur la santé et la sécurité des salariés	Proposition de mesures de prévention adaptées
1	Le chef d'équipe et l'opérateur ne portent pas leurs EPI	Risque d'égratignures d'écrasement et de brûlures	Porter les EPI adaptés : Chaussures de sécurités, pantalon de travail ou jean, gants.
2	Le poste de travail n'est pas ordonné	Risque de chute des employés et écrasement du pied dû à la chute de la caisse à outils	Organiser son poste de travail.
3	Posture de l'opérateur inadaptée.	Risque de troubles musculo squelettiques (mal de dos)	Adapté la posture à la situation de travail ici se mettre à hauteur.
4	Le chef d'équipe a une attitude stressante envers l'opérateur	Risques psychologiques (Burn out)	Attitude bienveillante des employés entre eux.
5	Le poste de travail est sous tension et sans consignation	Risque d'électrisation	Travailler hors tension et consigner le poste de travail