



Message adressé aux utilisateurs de la Briqueticc (Astriane)

 LPR CURIE CHATEAU-GONTIER	<h3>DEMANDE D'INTERVENTION</h3>			 Région des Pays de la Loire
Demandeur : <i>M.Lemelle</i>	Date :	Heure :	Secteur : <i>MEI</i>	
Machine : <i>BRIQUETICC</i>	N° :	Type :	Zone : <i>Atelier</i>	
Motif de la demande : <i>Installer un carter de protection au niveau de la fermeture de la pince</i>				
Réponse du service maintenance : - <i>L'intervention peut se faire maintenant</i>		Machine arrêtée :	<i>Oui</i> : <input type="checkbox"/>	
			<i>Non</i> : <input type="checkbox"/>	
Délais : <i>2 heures</i>		Nom du technicien :		

Constatation :

Suite à une utilisation de la machine, nous avons constaté un risque de pincement voir d'écrasement des doigts à cause de l'accès possible de ceux-ci au niveau du vérin de la pince.

Le problème a été signalé aussitôt auprès d'Astriane qui nous répondit que le risque est bien réel. Ils vont envoyer normalement le carter de protection qui sera validé auprès de NORISKO

Montage du carter (document ASTRIANE)

