



CONCOURS PHOTO – Zoom sur les Risques

Fiche de participation

A déposer avant le 30 mai 2025 sur web.esst@ac-nantes.fr

Le dépôt de la fiche de participation nécessite l'obtention des autorisations de droit à l'image associées aux productions si les participants sont identifiables.

Etablissement	Lycée Estournelles de constant 72200 LA FLECHE
Classe participante (niveau et spécialité)	1 ère bac. Pro. Pilote de Ligne de Production
Enseignant(s) pilote(s) du projet	Mme SIMON
Autres personnes ressources	M. PIGEON

Réalisation d'une maintenance préventive sur un moteur

Les 2 opérateur réalisent une maintenance sur le moteur du tapis pour voir si tout est en état de fonctionnement


1 Photo de la situation contenant des risques



2 Photo de la situation contenant les mesures de prévention mises en place



3 Photo de la situation sur laquelle les risques sont identifiés par des numéros



4 Tableau d'analyse de la situation

Numéro	Description de la situation à risque	Identification des conséquences sur la santé et la sécurité des salariés	Proposition de mesures de prévention adaptées
1	En intervention de maintenance sans protection	Risque de coupure, blessures, choc	Porter des EPI (tenue de travail, chaussures de sécurité et casque de protection), former les opérateurs à la sécurité.
2	Mauvaise posture	Dorsalgie Lombalgie	Faire la formation du Prévention des Risques lié à l'Activité Physique.
3	Mauvaise hygiène	Risque sanitaire pour le produit commercialisé	Surchaussures, charlotte .
4	Il porte son téléphone sur lui	Risque de casse du téléphone	Ne pas prendre d'appareil électronique avec nous sur ligne.
5	Les jambes de la personne sont très mal positionnées	Risques d'accident de travail	Baliser la zone autour de la machine et bloquer la porte.